






NU3525xx



NU5525xx



LED	200 W	1050 VA
Light bulb	2200 W	10 A, 140µF
Light bulb	2000 W	200 W
Light bulb	1000 VA	500 VA



Acerca deste documento

Pode encontrar neste documento todas as informações necessárias para uma instalação segura. Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o produto na Internet -> Consulte o código QR.

Para a sua segurança

PERIGO PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOÇÃO OU ARCO ELÉTRICO

A instalação elétrica segura deve realizar-se apenas por profissionais especializados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários dispositivos elétricos
- Instalação de cabos elétricos
- Normas de segurança, regulamentos e regras de cablagem locais

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

PERIGO Perigo de morte por electrocussão.

A saída pode transportar corrente elétrica mesmo com a carga desligada.

- Quando trabalhar no dispositivo: desligue sempre o dispositivo da alimentação através do fusível do circuito de entrada.

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

Conhecer o sensor de movimento com interruptor 10 A

O sensor de movimento com interruptor 10 A (a seguir designado por **sensor de movimento**) deteta fontes de calor em movimento (por exemplo, pessoas) e pode ligar cargas ôhmicas, indutivas ou capacitivas durante um tempo de duração configurável.

Escolha do local de montagem



Evite que fontes de luz e de calor na área de detecção do sensor de movimento liguem e desliguem inadvertidamente o dispositivo.

Montar o sensor de movimento

- Com unidade extensora
- (A) Botão de pressão mecânico na conexão da unidade extensora
- Modo master/slave
- (B) Master
- (C) Slave

Configurar o sensor de movimento

Retirar a tampa

- 1 Retirar a moldura.
- 2 Retirar o interruptor basculante.

Displays e elementos de operação

- (A) LED de estado (vermelho), por detrás da lente
- (B) Tempo de duração do potenciômetro
- (C) Luminosidade de detecção do potenciômetro

Informação técnica

Tensão nominal:	AC 230 V ~, 50 Hz
Potência nominal:	↔ $\frac{W}{W}$
Stand-by:	máx. 0,4 W
Terminais de ligação:	Terminais de parafusos, máx. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm
Unidade extensora:	Botão de pressão único, número ilimitado máx. 50 m
Proteção de fusíveis:	disjuntor de 16 A
Corrente nominal:	10 AX, cospφ = 0,6

Separar o dispositivo do restante lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais.

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país. se.com/contact

O tomto dokumentu

V tomto dokumentu najdete všechny informace potřebné pro bezpečnou instalaci.

Podrobnější informace o produktu jsou k dispozici na internetu -> viz kód QR.

Pro vaši bezpečnost

NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU NEBO VZNIKU ELEKTRICKÉHO OBLUKOU

Bezpečnou elektromontáž smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Kvalifikovaný technik musí prokázat dobré znalosti v následujících oblastech:

- Připojení k instalačním sítím
- Připojení několika elektrických přístrojů
- Pokládání elektrických kabelů
- Bezpečné normy, místní pravidla a nařízení týkající se elektroninstalace

Nesplnění těchto pokynů povede k úmrtí nebo vážnému zranění.

NEBEZPEČÍ Riziko úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem.

- Výstupy mohou být pod proudem, i když je zařízení vypnuto.
- Při práci na zařízení: Vždy odpojte zařízení od napájení pomocí pojistky ve vstupním obvodu.

Nesplnění těchto pokynů povede k úmrtí nebo vážnému zranění.

Seznámení se s pohybovým čidlem se spínačem 10 A

Pohybové čidlo se spínačem 10 A (dále jen **pohybové čidlo**) detekuje pohyblivé zdroje tepla (např. osoby) a může zapínat ohmická, induktivní nebo kapacitní zatížení na nastavitelnou dobu přejezdu.

Volba místa montáže



Zabraňte nežádoucímu zapínání v blízkosti světelných a tepelných zdrojů v rozmezí detekce pohybového čidla.

Montáž pohybového čidla

- S prodlužovací jednotkou
- (A) Mechanická tlačítka na připojení prodlužovací jednotky
- Režim master/slave
- (B) Master
- (C) Slave

Nastavení pohybového čidla

Odstraňte kryt.

- 1 Odstraňte rám.
- 2 Odstraňte kolébkový spínač.

Displeje a provozní prvky

- (A) Stavová LED (červená) umístěná pod čočkou
- (B) Potenciometr doby přejezdu
- (C) Potenciometr jas detekce.

Technické údaje

Jmenovité napětí:	AC 230 V ~, 50 Hz
Jmenovitý výkon:	↔ $\frac{W}{W}$
Pohotovostní režim:	max. 0,4 W
Připojovací svorky:	Šroubové svorky pro max. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm
Prodlužovací jednotka:	Jedno tlačítko, neomezený počet máx. 50 m
Ochrana pojistkou:	Jistič, 16 A
Jmenovitý proud:	10 A, cospφ = 0,6

Zařízení nelikvidujte spolu s domovním odpadem, nýbrž předejte je oficiálnímu sběrnému místu. Odborná recyklace chrání člověka i životní prostředí před potenciálními škodlivými účinky.

Schneider Electric Industries SAS

V případě technických dotazů se prosím obraťte na centrum starostlivosti o zákazníky ve Vaší zemi. se.com/contact

O tomto dokumente

V tomto dokumente najdete všetky informácie potrebné na bezpečnú inštaláciu.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na internete -> pozri kód QR.

Pre vašu bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, VÝBUCHU ALEBO ELEKTRICKÉHO OBLUKU

Elektrickú inštaláciu môžu bezpečne vykonať len kvalifikovaní odborníci. Kvalifikovaní odborníci musia disponovať dôkladnými znalosťami v nasledujúcich oblastiach:

- Pripojenie do inštalčných sietí
- Pripojenie niekoľkých elektrických zariadení
- Uloženie elektrických káblů
- Bezpečnostné normy, mieste elektroinštalácie smernice a predpisy

Nerešpektovanie týchto pokynov bude mať za následok smrteľné alebo vážne zranenie.

NEBEZPEČENSTVO Riziko smrteľného zranenia po zásahu elektrickým prúdom.

- Výstup môže viesť elektrický prúd aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
- Pri vykonávaní prác na zariadení: Prostredníctvom pojistky vo vstupnom obvode zariadenie vždy odpojte od zdroja elektrického prúdu.

Nerešpektovanie týchto pokynov bude mať za následok smrteľné alebo vážne zranenie.

Oboznámenie sa s hlásičom pohybu so spínačom 10 A

Hlásič pohybu so spínačom 10 A (ďalej len **hlásič pohybu**) zisťuje prítomnosť pohyblivých zdrojov tepla (napr. osoby) a dokáže zapínať odporové indukčné alebo kapacitné zariadenia na nastavitelnú dobu dobehu.

Výber miesta inštalácie



Zabráňte neželanému spínaniu zdrojmi svetla a tepla v detekčnej oblasti hlásiča pohybu.

Montáž hlásiča pohybu

- S rozširujúcou jednotkou
- (A) Mechanické tlačidlo na pripojke rozširujúcej jednotky
- Režim master/slave
- (B) Master
- (C) Slave

Nastavenie hlásiča pohybu

Odstránenie krytu

- 1 Odstráňte rámik.
- 2 Stiahnite kolískový spínač.

Zobrazenia a ovládacie prvky

- (A) Stavová LED dióda (červená), za šoškovkou
- (B) Potenciometer doby dobehu
- (C) Potenciometer hraničnej hodnoty jasu

Technické údaje

Menovité napätie:	AC 230 V ~, 50 Hz
Menovitý výkon:	↔ $\frac{W}{W}$
Pohotovostný režim:	max 0,4 W
Pripájacie svorky:	Skrutkové svorky pre max. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm
Rozširujúca jednotka:	Jednoduché tlačidlo, neobmedzený počet máx. 50 m
Zaistenie:	16 A istič
Menovitý prúd:	10 AX, cospφ = 0,6

Zariadenie je nutné zlikvidovať oddelene od odpadu z domácnosti na oficiálnom zbernom mieste. Odborná recyklácia chráni osoby a životné prostredie pred možnými negatívnymi vplyvmi.

Schneider Electric Industries SAS

V prípade technických otázok kontaktujte prosím Centrum starostlivosti o zákazníkov vo Vašej krajine. se.com/contact